

СОГЛАСОВАНО
 Председатель профкома Ново-Зиминской ТЭЦ
 Куренков Д.А. *Куренков*
 «30» *сентября* 2015г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала ПАО «Иркутскэнерго»
 Ново-Зиминская ТЭЦ
Чернокалов
 «30» *сентября* 2015г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по улучшению условий труда по итогам специальной оценки условий труда по филиалу ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ

№ п.п.	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источники финансирования	Структурное подразделение ответственное за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Группа по ремонту и эксплуатации ГТМ ЦОР, 22. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Применение виброгасящих настилов (перчаток, спецобувь)	Снижение воздействия вибрации	Материалы на эксплуатацию	Цех организации ремонтных работ	2016 год	<i>Ев</i>
2	Ремонтно-механическая мастерская ЦОР, 26. Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Приобретение сагитракторной установки	Соблюдение рационального питьевого режима, нормализация микроклимата	Инвестиции	Отдел капитального строительства	2017 год	
		Применение виброгасящих настилов (перчаток, спецобувь)	Снижение воздействия локальной вредного воздействия вибрации	Ремонтный фонд	Цех организации ремонтных работ	2017 год	
3	Участок по ремонту оборудования топливонасосной, 40. Электросварщик (занятый на резке и ручной сварке) (4 разряд)	Применение автономного выгряжного устройства	Снижение воздействия химического фактора в рабочей зоне	Инвестиции	Отдел капитального строительства	2017 год	

Председатель комиссии по проведению СОУТ
Шульшин К.В. Шульшин