

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома Ново-Зиминской ТЭЦ

Куренков Д.А.

«30» сентября 2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Иркутскэнерго»

Ново-Зиминская ТЭЦ

Чернокалов

«30» сентября 2015г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий труда по итогам специальной оценки условий труда по филиалу ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ

№ п.п.	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Структурное подразделение ответственное за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Группа по ремонту и эксплуатации ГПМ ЦОР, 22. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Применение виброгасящих настилов (перчаток, спецобуви)	Снижение воздействия вредного локальной вибрации	Материалы на эксплуатацию	Цех ремонтов	2016 год	
2	Ремонтно-механическая мастерская ЦОР, 26. Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Приобретение сагугаторной установки	Соблюдение питьевого режима, нормализация микроклимата	Инвестиции	Отдел капитального строительства	2017 год	
		Применение виброгасящих настилов (перчаток, спецобуви)	Снижение воздействия вредного локальной вибрации	Ремонтный фонд	Цех ремонтов	2017 год	
3	Участок по ремонту оборудования топливopодачи, 40. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (4 разряд)	Применение автономного вытяжного устройства	Снижение воздействия химического фактора в рабочей зоне	Инвестиции	Отдел капитального строительства	2017 год	

Председатель комиссии по проведению СОУТ

К.В. Шуляшкин